






Ocena stanu istniejącego balkonu:

-Tynki :

- spody balkonów: stan zły.
- Konstrukcja stalowa : stan zły.
- Obróbki blacharskie : stan zły.
- Posadzka cementowa : stan zły.
- Wpust i odpływ : stan zły.
- Barierka stalowa : stan średni.

Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T " **Łukasz Wituldyka**

Tytuł rysunku:

Remont balkonów B1 - prawa strona
- stan istniejący.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	240/01/DUW	240/01/DUW	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wituldyka			podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	27/WPOK/2017	27/WPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny			skala
Localizacja	ul.Miarki 11 ; 50-306 Wrocław			1 : 50
Inwestor	Mieszkańcy przy ul.Miarki 11 we Wrocławiu.			rys. nr 4
				data
				25.02.2021