


Ocena stanu istniejącego balkonu:

-Tynki :

- spody balkonów: stan zły.
- Konstrukcja stalowa : stan zły.
- Obróbki blacharskie : stan zły.
- Posadzka cementowa : stan zły.
- Wpust i odpływ : stan zły.
- Barierka stalowa : stan średni.

Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T " **W**
Łukasz Wituldyka

Tytuł rysunku:

Remont balkonów B2 - prawa strona
- stan istniejący.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wituldyka	240/01/DUW	podpis
Sprawdzający	Paweł Myratorz	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	27/WPOKK/2017	skala
Lokalizacja	ul.Miarki 11 ; 50-306 Wrocław		1 : 50
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul.Miarki 11 we Wrocławiu.		rys. nr 6
			data
			25.02.2021