


Ocena stanu istniejącego balkonu:

-Tynki :

-spody balkonów: stan zły.

-Konstrukcja stalowa : stan zły.

-Obróbki blacharskie : stan zły.

-Posadzka cementowa : stan zły.

-Wpust i odpływ : stan zły.

-Barierka stalowa : stan średni.

Biurowo-projektowo-usługowe
" W P R O J E K T "
Łukasz Wituldyka

Tytuł rysunku:
Remont balkonów B2 - lewa strona
- stan istniejący.

Projektant	Rafał Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Asystent proj.	Łukasz Wituldyka	240/01/DUW	podpis
Sprawdzający	Paweł Myratorz	nr uprawnień - branża architektura	podpis
Objekt	Budynek mieszkalny wielorodzinny	27/WPOKK/2017	podpis
Lokalizacja	ul.Miarki 11 ; 50-306 Wrocław		skala
Inwestor			1 : 50
			rys. nr 5
			data
			25.02.2021

