

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500

DLA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ DOTYCZĄCEJ STANU TECHNICZNEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU
przy ul. Wyszyńskiego nr 118, Dz. nr 16, AM-9 Obręb Plac Grunwaldzki

WŁAŚCICIEL: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA WYSZYŃSKIEGO 118
ul. Karła Stefana Wyszyńskiego nr 118, 50-307 Wrocław

LEGENDA:

- KOŁEM CZERWONYM OZNACZONO BUDYNEK KTÓREGO DOTYCZY EKSPERTYZA
- KOŁEM ZIELONYM OZNACZONO GRANICĘ DZIAŁKI
- KOŁEM NIEBIESKIM OZNACZONO GRANICĘ OPRACOWANIA

MAPA ZASADNICZA DO CELÓW OPINIODAWCZYCH

1. Mapa wektorowa opracowana w technologii numerycznej w środowisku MicroStation na podstawie matrycy mapy zasadniczej, wydrukowana w ZGKiM we Wrocławiu.

2. Układ współrzędnych "2000".


3. Poziom odniesienia: "Kronsztadt 1986".

4. Treść wektorowa opracowana wg instrukcji K-1 "Podstawowa mapa kraju" z dnia 1.06.1995r.

WROCŁAW
Obręb PLAC GRUNWALDZKI

Nr sekcji 6.149J2.24.2.1

Skala 1:500



WROCŁAW 25.06.2012

ZPHU MAGREN - ul. Archeologów 8, 51-220 Wrocław

Nazwa i adres obiektu budowl.	EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 118 WE WROCŁAWIU			
Investor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 118 we Wrocławiu, reprezentowana przez Prywatny Zarząd Mieszkańcami Sp. z o.o. Wrocław ul. Sienkiewicza 8			
Tytuł rysunku	PLAN SYTUACYJNY			
OPRACOWAŁ	Józef Magiera	Nr uprawnień bud	307/90/UW	Data 07-2012
Skala	1:500	Numer rysunku	1	Podpis
				Stadium Ekspertyza stanu technicznego

Na podstawie mapy zasadniczej, na której nie ma urzędnie podjętych zmian, nie należy dokonywać zmian do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

A 6030/12