






LEGENDA :

-  ISTNIEJĄCE ŚCIANY KONSTRUKCYJNE – O GRUBOŚCIACH: 25, 38 i 51 cm MUROWANE Z CEGŁY PEŁNEJ
-  ISTNIEJĄCE ŚCIANY DZIAŁOWE O KONSTRUKCJI DREWNIANEJ TYNKOWANE OBUSTRONNIE (TYNK NA TRZCINIE)
-  OŚ BELKI STROPU DREWNIANEGO NAD II-gim PIĘTREM – USYTUOWANEJ POD ŚCIANKĄ DZIAŁOWĄ, POMIĘDZY KUCHNIĄ I POKOJEM – W MIESZKANIU NR 11
-  BELKA USZKODZONA W WYNIKU ROZWOJU KOROZJI BIOLOGICZNEJ DREWNA – PROJEKTOWANA DO WZMOCNIENIA (zgodnie z rys. nr 3)
-  OSIE POZOSTAŁYCH BELEK DREWNIANYCH STROPU DREWNIANEGO NAD II-gim PIĘTREM – ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZADOWALAJĄCYM STANIE TECHNICZNYM

UWAGA :

1. PRZESZCZEGÓLNY PRZEMIANOWY STROPU DREWNIANEGO NAD II-gim PIĘTREM : A-A i B-B PRZEDSTAWIONO NA RYSUNKU NR 3

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCŁAW , UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres	REMONT CZĘŚCI STROPU DREWNIANEGO NAD II-gim PIĘTREM, W OBRĘBIE MIESZKANIA NR 11 – W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY ULICY ŻEROMSKIEGO 82 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Żeromskiego 82 we Wrocławiu z/s przy ul. Stefana Żeromskiego 82 we Wrocławiu			
Tytuł rysunku	RZUT MIESZKANIA NR 11 – Z FRAGMENTEM STROPU NAD II-gim PIĘTREM PRZEZNACZONYM DO REMONTU			
PROJEKTANT	mgr inż. Krzysztof Lisiński	Nr uprawnień bud. 334/B6/UW	Data 05-2021	Podpis
Skala 1:100		Numer rysunku	2	Stadium P.W.