


ELEWACJA FRONTOWA OD STRONY UL. RYCHTALSKIEJ – STAN PROJEKTOWANY

PRZEKRÓJ B-B

1:100



PROJ. DO WYKONANIA ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH W OBRĘBIE ELEWACJI FRONTOWEJ BUDYNKU:

- ROZBIÓRKA USZKODZONYCH/SKORODOWANYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH, Z BLACHY STAL.-OCYNK., POKRYWAJĄCYCH GZYMS ELEWACYJNY W POZIOME STROPU NAD PARTEREM
- ROZBIÓRKA USZKODZONYCH (ZAWILGOCONYCH, SPEKANYCH, ODSPJOJONYCH OD PODŁOŻA) FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH PORYWAJĄCYCH ELEWACJE FRONTOWE BUDYNKU W POZIOME PARTERU (ok. 25% zachowanych tynków zewn. na elewacjach w poz. parteru) ORAZ POKRYWAJĄCYCH GZYMS MUROWANY NAD PARTEREM
- OCZYSZCZENIE – Z ZANIECZYSZCZEŃ I POWŁOK MALARSKICH – POZOSTAŁYCH (ZACHOWANYCH W DOBRYM STANIE TECHNICZNYM) TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH I ELEMENTÓW OZDOBNYCH/SZTUKATORSKICH NA ELEWACJACH W POZ. PARTERU
- UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH FRAGMENTÓW TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH, CEM.-WAPIENNYCH, ZATARTYCH NA GŁADKO NA ELEWACJACH FRONTOWYCH W POZIOME PARTERU ORAZ TYNKÓW CIĄGNIONYCH – NA GZYMSIE NAD PARTEREM; SZPACHLOWANIE TYNKÓW ZEWN. (ZACHOWANYCH I NOWOWYKONANYCH) Z ZASTOSOWANIEM CIENKOWARSTWOWEJ MASY/ZAPRAWY SZPACHLOWEJ, MINERALNEJ
- NAPRAWA, UZUPEŁNIENIE (ODTWORZENIE) BRAKUJĄCYCH DETALI ARCHITEKTONICZNYCH/ELEM. SZTUKATORSKICH NA ELEWACJACH FRONTOWYCH W POZIOME PARTERU (DOTYCZY OPASEK OKIENNYCH, LISTEW NADOKIENNYCH)
- ZAMONTOWANIE NOWYCH OBRÓBEK BLACHARSKICH NA GÓRNEJ POWIERZCHNI GZYMSU MUROWANEGO NAD PARTEREM; NOWE OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTAN.-CYNK. GRUB. 0,6 mm
- MALOWANIE TYNKÓW ZEWN. NA ELEWACJI W POZIOME PARTERU (ZATARTYCH NA GŁADKO) – Z ZASTOSOWANIEM FARB KRZEMIANOWYCH/SILIKATOWYCH PRZEZNACZONYCH DO RENOWACJI ZABYTKÓW; KOLORYSTYKA – ZG. Z RYS. NR 5
- RENOWACJA OKŁADZINY – Z PŁYTEK CERAMICZNYCH – CZĘŚCI COKOŁOWEJ ELEWACJI OD STRONY UL. RYCHTALSKIEJ (NA DŁUGOŚCI 8,89m – OD STRONY BUDYNKU UL. RYCHTALSKA 2) : OCZYSZCZENIE PŁYTEK CERAM. Z POWŁOK MALARSKICH, WYMIANA PŁYTEK USZKODZONYCH, UZUPEŁNIENIE PŁYTEK CERAM. BRAKUJĄCYCH, SPOINOWANIE OKŁADZINY
- OCZYSZCZENIE OKŁADZINY POZOSTAŁYCH ODCINKÓW COKOŁÓW ELEWACJI FRONTOWYCH (WYKONANEJ Z "NOWYCH" Z PŁYTEK CERAMICZNYCH) + UZUPEŁNIENIE SPONOWANIA OKŁADZINY
- RENOWACJA DREWNIANEJ, DWUSKRZYDŁOWEJ BRAMY WEJŚCIOWEJ DO BUDYNKU (PASOWANIE ZAWIASÓW, WYMIANA ELEM. DREWNIANYCH USZKODZONYCH) + MALOWANIE BRAMY FARBĄ RENOWACYJNĄ DO DREWNA – W KOLORZE BRĄZOWYM

PROJ. WYMIANA OBRÓBKI BLACHARSKIEJ GZYMSU – NA NOWĄ Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

BALKONY WSPORNIKOWE PO REMONCIE/DOBRY STAN TECHNICZNY

PROJ. WYMIANA OBRÓBKI BL. GZYMSU – NA NOWĄ Z BLACHY TYTAN.-CYNK.

PROJ. REMONT TYNKÓW ZEWN. I ELEM. DEKORACYJNYCH NA ELEWACJI W POZIOME PARTERU + MALOWANIE FARBĄ KRZEMIANOWĄ (ZGODNIE Z RYS. NR 5)
PROJ. OCZYSZCZENIE Z ZABRUDZEŃ OKŁADZINY (Z PŁYTEK CERAM.) CZ. COKOŁOWEJ ELEWACJI (NA DŁUGOŚCI 10,61m; WYS. 0,98m)

PROJ. RENOWACJA OKŁADZINY (Z PŁYTEK CERAM.) CZ. COKOŁOWEJ ELEWACJI (NA DŁUGOŚCI 8,89m; WYS. 0,98m)

ELEWACJA FRONTOWA W POZIOME PARTERU STANOWIĄCA ZAKRES OPRACOWANIA

"PROMONTA" PHU s.c. 51-111 WROCLAW, UL. ŁUŻYCKA 24A				
Nazwa i adres obiektu budowl.	REMONT I DOCIEPLENIE ELEWACJI PODWÓRZOWEJ ORAZ REMONT ELEWACJI FRONTOWYCH, W POZIOME PARTERU, BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY JEDNOŚCI NARODOWEJ 166-168 WE WROCLAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Jedności Narodowej 166-168 we Wrocławiu z/s przy ul. Jedności Narodowej 166-168, 50-302 Wrocław			
Tytuł rysunku	ELEWACJA FRONTOWA OD STRONY UL. RYCHTALSKIEJ – STAN PROJEKTOWANY			
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Małgorzata Kulczak	Nr uprawnień bud. 292/01/DUW	Data 12-2022	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Architektura	mgr inż. arch. Michał Wyczalkowski	Nr uprawnień bud. 73/93/UW	Data 12-2022	Podpis
KONSTRUKCJA	mgr inż. Krzysztof Lisinski	Nr uprawnień bud. 334/86/UW	Data 12-2022	Podpis
SPRAWDZAJĄCY Konstrukcja	mgr inż. Alicja Dobek	Nr uprawnień bud. 984/93	Data 12-2022	Podpis
Skala 1:100		Numer rysunku	3	Stadium: P.B.