



LEGENDA :			
	elementy elewacji w stanie złym,		
	wymagającym odnowienia .		
	elementy elewacji w stanie dobrym, wymagającym renowacji .		
Powierzchnia elewacji T1= 159,23 m2			
Powierzchnia cokołu T1= 5,00 m2			
Powierzchnia elewacji T2 = 27,16 m2			
Powierzchnia cokołu T2= 0,80 m2			
<p align="center"> Biurowo-projektowo-usługowe " W P R O J E K T " Bukasz Wtudyka </p>			
Tytuł rysunku:			
Widok elewacji tylnej T1 i T2.			
-stan istniejący.			
Projektant	Rafal Lucjan Maciejewski	nr uprawnień - branża architektura 240/OI/DUW	podpis
Sprawdzający	Paweł Młynarz	nr uprawnień - branża architektura 27/WPOK/2017	podpis
Obiekt	Budynnek mieszkalny wielorodzinny		
Lokalizacja	skala		
Inwestor	1 : 100		
ul.Marki 2 ; 50 – 306 Wrocław			rys. nr 7
Miejscowa Mieszkanowa przy ul.Marki 2 we Wrocławiu.			data 10.07.2024