



LEGENDA:

-  budynek
-  zakres docieplenia ściany zewnętrznej
-  główne wejście do budynku
-  wejście do budynku od podwórza

- UWAGI:**
- WSZYSTKIE ELEMENTY OPRACOWANIA NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE (OPIS, RYSUNKI, OPRACOWANIA BRANŻOWE). W RAZIE NIESPÓJNOŚCI POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI ELEMENTAMI OPRACOWANIA WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z GŁÓWNYM PROJEKTANTEM.
 - WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I SKOORDYNOWAĆ JE Z PROJEKTEM. W PRZYPADKU STWIERDZENIA ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.
 - WSZELKIE ZMIANY NALEŻY UZGODNIĆ Z PROJEKTANTEM.
 - OTWORY DRZWIOWE MAJĄ WYMIARY PODANE W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA, NATOMIAST ELEMENTY OKIENNE MAJĄ PODANE WYMIARY ZEWNĘTRZNE.
 - RYSUNKI ARCHITEKTURY SĄ RYSUNKAMI NADRZĘDNYMI ZE WZGLĘDU NA WYMIARY, ALE WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI I ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY RYSUNKAMI POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ KIEROWNIK BUDOWY JEST ZOBOWIĄZANY WYJAŚNIĆ W POROZUMIENIU Z PROJEKTANTEM.

Pracownia Projektowa			
Dagmara Żelazny ul. Główna 103, 43-175 Wry			
Nazwa i adres obiektu	Remont elewacji frontowej, elewacji podworzowej z ociepleniem, remont dachu i klatki schodowej kamienicy przy ul. Jedności Narodowej 164 we Wrocławiu, nr działki 26, AR_11, obręb pl. Grunwaldzki		
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Jedności Narodowej 164 we Wrocławiu		
branża	imię i nazwisko	nr upr. bud	podpis
architektura	mgr inż. arch. Dagmara Żelazny	117/DSOKK/2017	
architektura sprawdzający	mgr inż. arch. Bartłomiej Święs	42/DSOKK/2015	
architektura	mgr inż. Władysław Szydełtko	4/DOŚ/04	
konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Mariusz Skuza	5/DOŚ/05	
Stadium	Projekt remontu		
Tytuł rysunku	Plan sytuacyjny		
	Data	lipiec 2018	
	Skala	1:500	
	Nr rysunku	A-1	

Skala 1:500 

Przegladarka Map ZGKiKM Wroclaw (06.06.2018 11:23:40)