

| Lp. | Podstawa                   | Opis i wyliczenia                                                                                                                    | J.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 1   |                            | <b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE-dach od strony ulicy-ceramiczny</b>                                                                            |                |         |       |
| 1   | KNR 4-01                   | Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - nachylenie połaci ponad 85 do 120 % - w połaciach dachu stromego od strony ulicy | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 0508-02 z.sz. 2.4. 9910-03 | <połac dachu stromego od strony ulicy><br>8,5*3,0+7,4*3,0                                                                            | m <sup>2</sup> | 47,70   |       |
|     |                            | <dachówka na attyce>1,7*3,5+1,7*3,5+1,8*1,1                                                                                          | m <sup>2</sup> | 13,88   |       |
|     |                            | <dachówka na wieżyczkach lewa i prawa strona> 1,5+1,5                                                                                | m <sup>2</sup> | 3,00    |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 64,58 |
| 2   | KNR 4-01                   | Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępach lat ponad 24 cm - w połaciach dachu stromego od strony ulicy       | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 0430-05                    | poz.1                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 64,58   |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 64,58 |
| 3   | KNR 4-01                   | Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku - na okapach dachu od strony ulicy i podwórza                                 | m              |         |       |
| d.1 | 0535-04                    | <rozbiórka rynny od strony ulicy><br>8,5+7,4                                                                                         | m              | 15,90   |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 15,90 |
| 4   | KNR 4-02                   | Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - rura wywiewna blaszana                                                                     | szt.           |         |       |
| d.1 | 0234-11                    | 1                                                                                                                                    | szt.           | 1,00    |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 1,00  |
| 5   | KNR 4-01                   | Rozebranie rur spustowych - od strony ulicy i podwórza - z blachy nie nadającej się do użytku                                        | m              |         |       |
| d.1 | 0535-06                    | 18,0                                                                                                                                 | m              | 18,00   |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 18,00 |
| 6   | KNR 4-01                   | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.1 | 0535-08                    | < obróbki blacharskie gzymsu okapowego dachu od str. ulicy><br>15,90*0,75                                                            | m <sup>2</sup> | 11,93   |       |
|     |                            | < pas nadrynnowy od strony ulicy><br>15,90*0,35                                                                                      | m <sup>2</sup> | 5,57    |       |
|     |                            | < obróbki blacharskie koszy za attyką od strony ulicy><br>3,7*0,80*2                                                                 | m <sup>2</sup> | 5,92    |       |
|     |                            | < obróbki blacharskie wzdłuż - na łączeniu dachówki z papa ><br>17,50*0,70                                                           | m <sup>2</sup> | 12,25   |       |
|     |                            | < obróbki blacharskie ścianki attyki od strony ulicy><br>4,5*0,75+4,25*0,75*2                                                        | m <sup>2</sup> | 9,75    |       |
|     |                            | < obróbki blacharskie ogniomurów><br>(3,20*0,45+3,20*0,55)                                                                           | m <sup>2</sup> | 3,20    |       |
|     |                            | <opierzenie r.a łączeniu dachówki z ogniomurem>3,2*0,55*2                                                                            | m <sup>2</sup> | 3,52    |       |
|     |                            | < obróbki wieżyczek na dachu ceramicznym> 2,0+2,0                                                                                    | m <sup>2</sup> | 4,00    |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 56,14 |
| 7   | KNR 4-04                   | Ustawienie rynny drewnianej do gruzu                                                                                                 | m              |         |       |
| d.1 | 0901-06                    | 18,50                                                                                                                                | m              | 18,50   |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 18,50 |
| 8   | KNR 4-04                   | Rozebranie rynny drewnianej do gruzu                                                                                                 | m              |         |       |
| d.1 | 0901-07                    | 18,50                                                                                                                                | m              | 18,50   |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 18,50 |
| 9   | KNR 4-01                   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km                                                          | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 | 0108-11                    | <dachówka>64,58*0,03                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 1,94    |       |
|     |                            | <łaty drewniane>1,0                                                                                                                  | m <sup>3</sup> | 1,00    |       |
|     |                            | <inne>0,35                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 0,35    |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 3,29  |
| 10  | KNR 4-01                   | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km                                                   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 | 0108-12                    | Krotność = 14<br>3,29                                                                                                                | m <sup>3</sup> | 3,29    |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 3,29  |
| 11  | Wycena indywidualna        | Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisku                                                                                               | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.1 |                            | 3,29                                                                                                                                 | m <sup>3</sup> | 3,29    |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 3,29  |
| 2   |                            | <b>WYKONANIE NOWEGO POKRYCIA DACHÓW STROMYCH OD STRONY ULICY WRAZ Z OBRÓBKAMI BLACHARSKIMI-dach ceramiczny</b>                       |                |         |       |
| 12  | KNR AT-09                  | Łaczenie - rozstaw lat 25 cm                                                                                                         | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2 | 0101-03                    | 64,58                                                                                                                                | m <sup>2</sup> | 64,58   |       |
|     |                            |                                                                                                                                      |                | RAZEM   | 64,58 |

| Lp. | Podstawa                         | Opis i wyliczenia                                                                                                                                                                                                                 | j.m.                             | Poszcz.      | Razem |
|-----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------|
| 13  | KNR AT-09<br>d.2 0103-02         | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup>                   |              |       |
|     |                                  | 64,58                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                   | 64,58        |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 64,58 |
| 14  | KNR 9-04<br>d.2 0301-03          | Pokrycia dachowe z dachówki karpiówki "Krotoszyn" w koronkę                                                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>                   |              |       |
|     |                                  | 64,58                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                   | 64,58        |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 64,58 |
| 15  | KNR 0-15II<br>d.2 0517-04        | Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej<br><gąsiorzy za attyką>3,7+3,0<br><wizyczka prawa i lewa strona> 2,5+2,5 | m<br>m<br>m                      | 6,70<br>5,00 |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 11,70 |
| 16  | KNR 2-02<br>d.2 0508-02          | Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>                   |              |       |
|     |                                  | 56,14                                                                                                                                                                                                                             | m <sup>2</sup>                   | 56,14        |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 56,14 |
| 17  | KNR 2-02<br>d.2 0508-04          | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej<br><rynna od strony ulicy>                                                                                                                                              | m<br>m                           | 15,90        |       |
|     |                                  | 15,90                                                                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 15,90 |
| 18  | KNR 2-02<br>d.2 0510-03          | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej - w elewacjach frontowych                                                                                                                                                  | m<br>m                           | 18,00        |       |
|     |                                  | 18,00                                                                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 18,00 |
| 19  | KNR 2-02<br>d.2 0508-09          | Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej-lukarnie                                                                                                                                                                            | szł.<br>szł.                     | 1,00         |       |
|     |                                  | 1                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | RAZEM        | 1,00  |
| 20  | KNR AT-09<br>d.2 0104-06         | Akcesoria do pokryć dachowych - plotek przeciwnięgowy                                                                                                                                                                             | m<br>m                           | 15,90        |       |
|     |                                  | 15,90                                                                                                                                                                                                                             |                                  | RAZEM        | 15,90 |
| 3   |                                  | <b>REMONT DREWNIANEJ WIEŻBY DACHOWEJ-dach ceramiczny</b>                                                                                                                                                                          |                                  |              |       |
| 21  | KNR 4-01<br>d.3 0412-02 analogia | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - belki drewniane, nośne dachu płaskiego i spadzistego<br>3*3,0                                                                                                                           | m<br>m                           | 9,00         |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 9,00  |
| 22  | KNR 4-01<br>d.3 0413-02 analogia | Wzmocnienie belki drewn. dachu spadzistego przez nabicie dwustronnie desek grub. 40 mm<br>3,0*4                                                                                                                                   | m<br>m                           | 12,00        |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 12,00 |
| 23  | KNR 4-01<br>d.3 0408-03          | Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych<br>2,0*4                                                                                                                                                                      | m<br>m                           | 8,00         |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 8,00  |
| 24  | KNR 4-01<br>d.3 0412-04          | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murlaty i podwaliny<br><podwalina>4,50                                                                                                                                                  | m<br>m                           | 4,50         |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 4,50  |
| 25  | KNR 4-01<br>d.3 0414-11          | Wymiana desek czołowych-od ulicy<br>15,90                                                                                                                                                                                         | m<br>m                           | 15,90        |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 15,90 |
| 26  | KNR 4-01<br>d.3 0412-06          | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy<br>2,9                                                                                                                                                                            | m<br>m                           | 2,90         |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 2,90  |
| 27  | KNR 4-01<br>d.3 0412-05          | Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie<br>1,5+1,5                                                                                                                                                                      | m<br>m                           | 3,00         |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 3,00  |
| 28  | KNR 4-01<br>d.3 0414-02          | Wymiana deskowania attyki z desek o grubości 25 mm na styk<br>5,0                                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 5,00         |       |
|     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |                                  | RAZEM        | 5,00  |
| 4   |                                  | <b>ATTYKA- naprawa części tynku od strony dachu ceramicznego</b>                                                                                                                                                                  |                                  |              |       |
| 29  | KNR 4-01<br>d.4 0703-01          | Umocowanie siatki ciepło-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach<br>8,0                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 8,00         |       |

| Lp. | Podstawa                 | Opis i wyliczenia                                                                                                       | j.m.                             | Poszcz.       | Razem |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|-------|
| 30  | KNR 4-01<br>d.4 0711-03  | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.)<br>8,0 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>8,00 | 8,00  |
| 31  | KNR 4-01<br>d.4 0308-04  | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2<br>1                                                            | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>1,00 | 8,00  |
| 32  | KNR 4-01<br>d.4 0308-03  | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 5 szt.<br>2                                                         | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>2,00 | 1,00  |
| 33  | KNR 4-01<br>d.4 0308-01  | Naprawienie uszkodzonych w murze cegieł w ilości do 1 szt.<br>3                                                         | szt.<br>szt.                     | RAZEM<br>3,00 | 2,00  |
| 34  | NNRNB 202<br>d.4 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe<br>8,0               | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>8,00 | 3,00  |
| 35  | KNR 2-02<br>d.4 161-02   | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m<br>2                                                           | kol.<br>kol.                     | RAZEM<br>2,00 | 8,00  |
| 36  | KNR 2-02<br>d.4 1505-10  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -<br>8,0             | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | RAZEM<br>8,00 | 2,00  |
|     |                          |                                                                                                                         |                                  | RAZEM         | 8,00  |