


STAN TECHNICZNY WYBRANYCH ELEMENTÓW BUDYNKU

- a. GZYMS KORONUJĄCY W DOBRYM STANIE W 2 MIEJSCACH DO UZUPEŁNIENIA
- b. CZĘŚĆ ELEWACJI PO REMONCIE ( COKÓŁ I CENTRALNA CZĘŚCI Z BALKONAMI ) W DOBRYM STANIE POZOSTAŁA CZĘŚĆ ELEWACJI W ZŁYM STANIE – DUŻE UBYTKI I ODSPÓJENIA TYNKU DUŻE POWIERZCHNIE ZWIETRZAŁE Z ZACIEKAMI
- d. GZYMSY PODOKIENNE W ZŁYM STANIE ( Z ODPARZENIAMI UBYTKAMI FRAGMENTÓW, LUB ICH BRAK) TYLKO KILKA NA PARTERZE JEST ODNOWIONYCH
- e. OBRÓBKĄ BLACHARSKĄ PARAPETÓW W WIELU MIEJSCACH PRZERDZEWIAŁA W KILKU MIEJSCACH BRAK PARAPETÓW
- f. DREWNIANA BRAMA WEJŚCIOWA DO RENOWACJI



PRACOWNIA PROJEKTOWO-WYKONAWCZA P R A K S I S Wrocław ul.Kolejowa 34/13 tel.71-3428722 e-mail kbpraksis@o2.pl		
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 50-355 WROCLAW ul.Zeromskiego nr65	ETAP P.B.
TEMAT	REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ i ELEWACJI TYLNEJ	BRANŻA ARCHITEKTURA
INWESTOR	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA 50-355 WROCLAW ul.Zeromskiego nr65	DATA 15.12.2021
TYTUŁ RYS.	ELEWACJA FRONTOWA – INWENTARYZACJA	SKALA 1:100
PROJEKTANT ARCH.	arch.KRZYSZTOF BAK upr.bud.nr60/90/UW	A2
SPRAWDZAJĄCY ARCH.	arch.WOJCIECH ŁAPIŃSKI upr.bud.nr255/93/UW	