


1 : 100

— · — · — · — · — · — osie belek drewnianych stropu nad II—szym piętrem

— ······ — osie belek stalowych (nadproża i podciagi)

UL. DASZYŃSKIEGO

**JÓZEF MAGIERA**  
Wrocław, ul. Archeologów 8  
Ust. konstrukcyjno-budowl.  
tel. 307/90/UW

Nazwa i adres obiektu budowl.	EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 118 WE WROCŁAWIU			
Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 118 we Wrocławiu, reprezentowana przez Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o. , Wrocław ul. Sienkiewicza 8			
Tytuł rysunku	RZUT II - ego PIĘTRA			
OPRACOWAŁ	Józef Magiera	Nr uprawnień bud. 307/90/UJW	Data 07-2012	Podpis 
Skala 1:100	Numer rysunku		5	Stadium : Ekspertyza stanu technicznego